



Commune : MORLAIX

Magasin 4 place Pornic

Rivière : Le Queffleuth

2

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : DHE2015MO_S_22

Date de mise à jour : 22/11/2017

Auteur : SPC VCB



magasin place Cornic - photographie DHE 2015

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.82999780 / Y: 48.57923000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 196818.06 / Y: 6852777.24

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8299978 / Y: 48.57923

Code Hydro: J2614000

Rive de référence: Gauche

**24 Décembre 2013**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **5.61 m**

Nature du repère : Témoignage oral

Commentaires : niveau d'eau à l'intérieur du magasin

GÉNÉRAL

Code : DHE2015MO_R_22_01

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

23/09/2019



Sol à l'intérieur du magasin - Photographie DHE 2015

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Moyen

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 17/02/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Vilaine - Côtiers bretons

CAMPAGNE DHE - 16/10/2015

Méthode : Nivellement direct

Organisme : GEOMEXPERT

Référence nivélée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol à l'intérieur du magasin

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 5.480 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.130 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 5.61



Commune : MORLAIX


Magasin 4 place Pornic

Rivière : Le Queffleuth

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** DHE2015MO_S_22**Date de mise à jour :** 22/11/2017**Auteur :** SPC VCB

magasin place Cornic - photographie DHE 2015

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.82999780 / Y: 48.57923000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 196818.06 / Y: 6852777.24**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.8299978 / Y: 48.57923**Code Hydro:** J2614000**Rive de référence:** Gauche**3 Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **5.96 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : MorlaixCo_10**Auteur :** Morlaix Communauté**Date de mise à jour :**

23/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Oui**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non**État du repère :** Moyen**Repère calculé :** Non

Laisse de crue sur la vitrine du 4 place cornic

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN MORLAIX COMMUNAUTÉ - 19/09/2018**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

SEUIL À GAUCHE DE LA PORTE D'ENTRÉE - 06/09/2019

Méthode : Nivellement direct**Organisme :** GEOMEXPERT**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** seuil à gauche de la porte d'entrée**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 5.510 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.450 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 5.96