


Commune : **MORLAIX**Rivière : **Le Queffleuth****5 place Cornic Laboratoire de biologie médicale****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtières Bretons**Code :** DHE2015MO_S_29**Date de mise à jour :** 22/11/2017**Auteur :** SPC VCB

Laboratoire de biologie médicale place Cornic - Photographie DHE 2015

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -3.82913430 / Y: 48.57953200**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 196884.42 / Y: 6852805.18**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.8291343 / Y: 48.579532**Code Hydro:** J2614000**Rive de référence:** Droite**24 Décembre 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **5.79 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** laisse dans les sanitaires du laboratoire**GÉNÉRAL****Code :** DHE2015MO_R_29_01**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

23/09/2019



Sol dans les sanitaires du laboratoire - Photographie DHE 2015

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 17/02/2015****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SPC Vilaine - Côtières bretons**CAMPAGNE DHE - 16/10/2015****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** GEOMEXPERT**Commentaires sur le nivellement :** Incertitude (0.22 à 0.25m) sur le niveau de la laisse**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol dans les sanitaires du laboratoire**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 5.540 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.250 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 5.79