

Commune : **MORLAIX**Rivière : **Le Queffleuth****place des otages pavillon de la randonnée****Commentaires** : seuil d'entrée du pavillon de la randonnée situé sur le parking au dessus de la rivière canalisée**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Vilaine-Côtières Bretons**Code** : DHE2015MO\_S\_34**Date de mise à jour** : 22/11/2017**Auteur** : SPC VCB

Seuil d'entrée du pavillon de la randonnée place des otages - Photographie DHE 2015

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: -3.82914860 / Y: 48.57874800**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 196875.84 / Y: 6852718.44**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -3.8291486 / Y: 48.578748**Code Hydro**: J2614000**Rive de référence**: Non renseigné**24 décembre 2013**Altitude calculée de l'eau : **5.7 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : seuil à l'entrée du magasin. Les couvercles des regards du réseau d'eaux pluviales ont été soulevés par la mise en charge de la partie canalisée de la rivière. Le niveau d'eau a été constaté le matin de l'inondation après le pic.**GÉNÉRAL****Code** : DHE2015MO\_R\_34\_01**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC VCB

23/09/2019

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Non**Visibilité** : Oui**État du repère** : Moyen**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non

Seuil à l'entrée du magasin - Photographie DHE 2015

**SOURCE DE REPÉRAGE** : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 17/02/2015**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : SPC Vilaine - Côtières bretons**CAMPAGNE DHE - 16/10/2015****Méthode** : Nivellement direct**Organisme** : GEOMEXPERT**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : sol à l'extérieur de la porte d'entrée**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 5.230 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.470 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 5.7