



Commune : **MORLAIX**

Rivière : **Le Queffleuth**

## 60 rue de Brest mur recouvert d'une peinture

**Commentaires :** mur du bâtiment parcelle communale

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtières Bretons

**Code :** DHE2015MO\_S\_36

**Date de mise à jour :** 22/11/2017

**Auteur :** SPC VCB



### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -3.83109210 / Y: 48.57459600

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 196693.14 / Y: 6852270.98

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.8310921 / Y: 48.574596

**Code Hydro:** J2614000

**Rive de référence:** Gauche



Mur recouvert d'une peinture au 60 rue de Brest - Photographie DHE 2015



**24 Décembre 2013**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **8.61 m**

Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** niveau d'eau sur la peinture murale

### GÉNÉRAL

**Code :** DHE2015MO\_R\_36\_01

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC VCB

23/09/2019



Photo syndicat du Tregor 24/12/2013 11:10 en décrue

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui

**État du repère :** Moyen

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE :** CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 17/02/2015

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** SPC Vilaine - Côtières bretons

### CAMPAGNE DHE - 16/10/2015

**Méthode :** Nivellement direct

**Organisme :** GEOMEXPERT

**Commentaires sur le nivellement :** autre laisse d'inondation possible à 0.54m

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Description référence du repère :** Sol au niveau de la peinture murale

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 8.210 m

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.400 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 8.61