


Commune : **MORLAIX**Rivière : **Le Queffleuth****A proximité du 59 rue de Brest****Commentaires** : Fenêtre à proximité du 59 rue de Brest**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Vilaine-Côtiers Bretons**Code** : DHE2015MO_S_39**Date de mise à jour** : 22/11/2017**Auteur** : SPC VCB

A proximité du 59 rue de Brest - Photographie DHE 2015

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: -3.83117780 / Y: 48.57479500**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 196688.75 / Y: 6852293.57**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -3.8311778 / Y: 48.574795**Code Hydro**: J2614000**Rive de référence**: Gauche**24 Décembre 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **8.74 m**Nature du repère : **Photographie****Commentaires** : laisse (marque) d'inondation sous la fenêtre du 59 rue de Brest vue sur une photographie publié par l'AFP**GÉNÉRAL****Code** : DHE2015MO_R_39_01**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC VCB

23/09/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Moyen**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non**SOURCE DE REPÉRAGE** : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 17/02/2015**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme** : SPC Vilaine - Côtières bretons**CAMPAGNE DHE - 16/10/2015****Méthode** : Nivellement direct**Organisme** : GEOMEXPERT**Commentaires sur le nivellement** : Nivellement de la laisse (marque) d'inondation sur le mur et non pas du niveau d'eau au moment de la prise de vue**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : trottoir sous la fenêtre du 59 rue de Brest**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 8.240 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.500 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 8.74

Internet AFP : laisse de crue sous la fenêtre du 59 rue de Brest. Heure de prise de vue inconnue