

Commune : MORLAIX

Bâtiment 1 rue de Brest

Commentaires : façade du bâtiment à l'extérieur

Repère(s) sur 1 le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code: DHE2015MO S 9 Date de mise à jour : 22/11/2017

Auteur: SPC VCB





Rivière : Le Queffleuth

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: -3.82817130 / Y: 48.57691000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 196930.02 / Y: 6852508.65 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: -3.8281713 / Y: 48.57691 Code Hydro: J2614000 Rive de référence: Gauche



24 Décembre 2013

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : peu d'eau dans l'agence peu précis

Altitude calculée de l'eau : non déterminé


Nature du repère : Témoignage oral

GÉNÉRAL

Code: DHE2015MO R 9 01

Date de mise à jour :

Auteur: SPC VCB 23/09/2019



Trottoir à droite de la porte d'entrée - Photographie DHE 2015

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité: Oui État du repère : Moyen Pérennité : Aucune Repère calculé: Non

PHEC: Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 -

17/02/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: SPC Vilaine - Côtiers bretons

CAMPAGNE DHE - 17/02/2015

Méthode: Non renseigné Organisme: GEOMEXPERT

Commentaires sur le nivellement : en attente de nivellement

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.400 m