

Commune : **MORLAIX** | Rivière : **Le Queffleuth**

**Bâtiment 12 place Charles de Gaulle**

**Commentaires :** marches de la porte d'entrée au bâtiment

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtière Bretons  
**Code :** DHE2015MO\_S\_24      **Date de mise à jour :** 22/11/2017  
**Auteur :** SPC VCB



Entrée du bâtiment place Charles de Gaulle - Photographie DHE 2015

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: -3.83088190 / Y: 48.58120400  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 196772.05 / Y: 6853001.5  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.8308819 / Y: 48.581204  
**Code Hydro:** J2614000      **Rive de référence:** Droite

**24 Décembre 2013**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** entrée au droit de la 1ere marche

**GÉNÉRAL**

**Code :** DHE2015MO\_R\_24\_01      **Date de mise à jour :** 23/09/2019  
**Auteur :** SPC VCB

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Moyen  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non



Seuil d'entrée au droit de la première marche - Photographie DHE 2015

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 17/02/2015**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** SPC Vilaine - Côtière bretons

**CAMPAGNE DHE - 17/02/2015**

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** GEOMEXPERT  
**Commentaires sur le nivellement :** en attente de nivellement  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Description référence du repère :** incertitude sur le niveau d'eau au dessus de la référence : de 0.20m à 0.30m  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.300 m