



Commune : MORLAIX


Magasin 17 place Cornic

Rivière : Le Queffleuth

1

Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** DHE2015MO_S_27**Date de mise à jour :** 22/11/2017**Auteur :** SPC VCB

magasin 17 place Cornic - photographie DHE 2015

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.82956840 / Y: 48.57986900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 196855.76 / Y: 6852845.27**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.8295684 / Y: 48.579869**Code Hydro:** J2614000**Rive de référence:** Droite**24 Décembre 2013****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** **5.55 m****Nature du repère :** Témoignage oral**Commentaires :** niveau d'eau à l'intérieur du magasin au niveau des prises électriques

GÉNÉRAL

Code : DHE2015MO_R_27_01**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

23/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 17/02/2015****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Vilaine - Côtières bretons

CAMPAGNE DHE - 16/10/2015

Méthode : Nivellement direct**Organisme :** GEOMEXPERT**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol à l'intérieur du magasin au niveau des prises électriques**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 5.300 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.250 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 5.55 m

Sol à l'intérieur du magasin au niveau des prises électriques - Photographie DHE 2015