



Commune : MORLAIX

## Bâtiment 27 place Cornic


Commentaires : entrée du bâtiment

Rivière : Le Queffleuth

1

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** DHE2015MO\_S\_28**Date de mise à jour :** 22/11/2017**Auteur :** SPC VCB

Bâtiment place Cornic - Photographie DHE 2015

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -3.82981440 / Y: 48.58015100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 196840.39 / Y: 6852878.07**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.8298144 / Y: 48.580151**Code Hydro:** J2614000**Rive de référence:** Droite**24 Décembre 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**


Commentaires : seuil porte d'entrée de l'agence

Altitude calculée de l'eau : **5.76 m**Nature du repère : **Témoignage oral**

### GÉNÉRAL

**Code :** DHE2015MO\_R\_28\_01**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

23/09/2019



Sol à l'extérieur de la porte d'entrée de l'agence - Photographie DHE 2015

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

### SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 17/02/2015

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** SPC Vilaine - Côtiers bretons

### CAMPAGNE DHE - 16/10/2015

**Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** GEOMEXPERT**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol à l'extérieur de la porte d'entrée**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 5.560 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.200 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 5.76 m