


Commune : **MORLAIX**Rivière : **Le Queffleuth****60 rue de Brest mur recouvert d'une peinture****Commentaires** : mur du bâtiment parcelle communale**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Vilaine-Côtière Bretons**Code** : DHE2015MO_S_36**Date de mise à jour** : 22/11/2017**Auteur** : SPC VCB

Mur recouvert d'une peinture au 60 rue de Brest - Photographie DHE 2015

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: -3.83109210 / Y: 48.57459600**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 196693.14 / Y: 6852270.98**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -3.8310921 / Y: 48.574596**Code Hydro**: J2614000**Rive de référence**: Gauche**24 Décembre 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **8.61 m**Nature du repère : **Photographie****Commentaires** : niveau d'eau sur la peinture murale**GÉNÉRAL****Code** : DHE2015MO_R_36_01**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC VCB

23/09/2019



Photo syndicat du Tregor 24/12/2013 11:10 en décrue

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Moyen**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non**SOURCE DE REPÉRAGE** : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 17/02/2015**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme** : SPC Vilaine - Côtière bretons**CAMPAGNE DHE - 16/10/2015****Méthode** : Nivellement direct**Organisme** : GEOMEXPERT**Commentaires sur le nivellement** : autre laisse d'inondation possible à 0.54m**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Sol au niveau de la peinture murale**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 8.210 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.400 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 8.61 m