
	Commune : <b>APPILLY</b>	Rivière : <b>L' Oise</b>
<b>145 Rue du Bac</b>		

<b>Commentaires :</b> Sur la d.130. L'adresse du titre est obtenue par croisement entre la BD ADRESSE et les coordonnées du site.	<b>1</b> Repère(s) sur le site
---	--------------------------------


**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Bassins du Nord  
**Code :** IGN\_S\_G.D.R3-306-I      **Date de mise à jour :** 23/06/2021  
**Auteur :** IGN



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 3.11289700 / Y: 49.57017100  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 708170.19 / Y: 6941219.31  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 3.112897 / Y: 49.570171  
**Code Hydro:** H--0100      **Rive de référence:** Non renseigné

	<b>1910</b> Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Altitude calculée de l'eau : <b>40.365 m</b> Nature du repère : <b>Marque gravée</b>
---	---	---

**Commentaires :** Pont sur l'Oise (rivière), mur en retour amont, rive droite. (code IGN : G.D.R3-306-I)

**GÉNÉRAL**

**Code :** IGN\_R\_G.D.R3-306-I\_1      **Date de mise à jour :** 09/11/2022  
**Auteur :** IGN



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Bon  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE REPÈRES DE CRUES ISSUS DE LA BASE DE DONNÉES GÉODÉSIQUE DE L'IGN - 27/02/2017**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** IGN

**NIVELLEMENT INITIAL - 01/01/1971**

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** IGN  
**Référence nivelée :** Marque d'inondation  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 40.365 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 40.365 m