Commune : **AMBERT** | Rivière : **La Dore**

Local du stade de Rugby Club du Livradois

Commentaires : Ce repère de crue se trouve sur le local du stade de Rugby Club du Livradois au niveau de la Rue Marc Seguin. Plus précisément, il se trouve sur l'impasse du Bain des Dames. En 2022, le local a été démantelé et ne figure plus à côté du terrain de sport. Il ne reste que le socle en béton.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : SPC_AL_S_0153 **Date de mise à jour :** 22/12/2022
Auteur : SPC Allier

Vue du site éloignée

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.73318040 / Y: 45.53460200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 757222.06 / Y: 6493056.56
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.7331804 / Y: 45.534602
Code Hydro: K2--0190 **Rive de référence:** Droite

18 Mars 1988

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Inondé jusqu'à la poignée de la porte (environ 1m)

GÉNÉRAL

Code : SPC_AL_R_0153_181 **Date de mise à jour :** 22/12/2022
Auteur : SPC Allier

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL AUVERGNE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Allier

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Commentaires sur le nivellement : approximatif
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.000 m