

Commune : **CHANTEUGES** | Rivière : **L' Allier**

## Mur de la maison du passeur, lieu-dit La Gravière

**Commentaires :** Au pied de la falaise basaltique, le repère de crue se trouve sur la paroi rocheuse à proximité de la porte d'entrée de la maison du passeur.

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Loire-Allier-Cher-Indre  
**Code :** SPC\_AL\_S\_0199      **Date de mise à jour :** 17/10/2022  
**Auteur :** SPC Allier



Vue du site éloignée

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 3.53492280 / Y: 45.07501300  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 742094.82 / Y: 6441892.79  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.5349228 / Y: 45.075013  
**Code Hydro:** K---0080      **Rive de référence:** Gauche

**23 décembre 1973**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires :** Ce repère est une marque de peinture blanche avec trait et une date.

**GÉNÉRAL**

**Code :** SPC\_AL\_R\_0199\_237      **Date de mise à jour :** 17/10/2022  
**Auteur :** SPC Allier

**MARQUE**

**Texte :** 23 12 73  
**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Oui      **État du repère :** Bon  
**Pérennité :** Longue      **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non



Vue du repère éloignée

**SOURCE DE REPÉRAGE :** LRPC\_CLERMONT-FERRAND - REPÉRAGE POUR ATLAS DES ZONES INONDABLES AUVERGNE 2005 -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** Laboratoire Régional des Pont et Chaussées de Clermont-Ferrand