

Commune : **AMBERT**Rivière : **La Dore**


Local du stade de Rugby Club du Livradois

Commentaires : Ce repère de crue se trouve sur le local du stade de Rugby Club du Livradois au niveau de la Rue Marc Seguin. Plus précisément, il se trouve sur l'impasse du Bain des Dames. En 2022, le local a été démantelé et ne figure plus à côté du terrain de sport. Il ne reste que le socle en béton.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre**Code :** SPC_AL_S_0153**Date de mise à jour :** 22/12/2022**Auteur :** SPC Allier

Vue du site éloignée

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.73318040 / Y: 45.53460200**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 757222.06 / Y: 6493056.56**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.7331804 / Y: 45.534602**Code Hydro:** K2--0190**Rive de référence:** Droite**18 Mars 1988**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Commentaires :** Inondé jusqu'à la poignée de la porte (environ 1m)Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : SPC_AL_R_0153_181**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC Allier

22/12/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL AUVERGNE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SPC Allier

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné**Commentaires sur le nivelllement :** approximatif**Référence nivellée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.000 m

Vue du repère