Commune : **CHANTEUGES** | Rivière : **L' Allier**

Mur de la maison du passeur, lieu-dit La Gravière

Commentaires : Au pied de la falaise basaltique, le repère de crue se trouve sur la paroi rocheuse à proximité de la porte d'entrée de la maison du passeur.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : SPC_AL_S_0199 **Date de mise à jour :** 17/10/2022
Auteur : SPC Allier

Vue du site éloignée

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.53492280 / Y: 45.07501300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 742094.82 / Y: 6441892.79
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.5349228 / Y: 45.075013
Code Hydro: K---0080 **Rive de référence:** Gauche

23 Décembre 1973

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Ce repère est une marque de peinture blanche avec trait et une date.

GÉNÉRAL

Code : SPC_AL_R_0199_237 **Date de mise à jour :** 17/10/2022
Auteur : SPC Allier

Vue du repère éloignée

MARQUE

Texte : 23 12 73
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : LRPC_CLERMONT-FERRAND - REPÉRAGE POUR ATLAS DES ZONES INONDABLES AUVERGNE 2005 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Laboratoire Régional des Pont et Chaussées de Clermont-Ferrand