

Commune : **BRIGNOLES** | Rivière : **Le Caramy**

**1 Carrefour de l'Europe**

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Méditerranée Est  
**Code :** RepCrue\_PACA83\_052    **Date de mise à jour :** 16/06/2017  
**Auteur :** DREAL PACA



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.06329555 / Y: 43.40929590  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 948179.73 / Y: 6261501.06  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.0632956 / Y: 43.4092959  
**Code Hydro:** Y5100500    **Rive de référence:** Non renseigné



**6 janvier 1994**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**    Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** 83\_Brignoles\_Caramy\_1994-01\_02 Plus d'infos : [http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques\\_Crues/Technique/83\\_Brignoles\\_Caramy\\_1994-01\\_02.pdf](http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques_Crues/Technique/83_Brignoles_Caramy_1994-01_02.pdf)

**GÉNÉRAL**


**Code :** RepCrue\_PACA83\_052\_1    **Date de mise à jour :** 11/02/2021  
**Auteur :** DREAL PACA

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné    **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné    **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES ISSUS DU RECENSEMENT MENÉ PAR LA DREAL PACA -**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** DREAL Provence-Alpes-Cote d'Azur



Commune : **BRIGNOLES** | Rivière : **Le Caramy**

**1 Carrefour de l'Europe**

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Est  
 Code : RepCrue\_PACA83\_052      Date de mise à jour : 16/06/2017  
 Auteur : DREAL PACA



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 6.06329555 / Y: 43.40929590  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 948179.73 / Y: 6261501.06  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0632956 / Y: 43.4092959  
 Code Hydro: Y5100500      Rive de référence: Non renseigné

**6 janvier 1994**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : 83\_Brignoles\_Caramy\_1994-01\_04 Plus d'infos : [http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques\\_Crues/Technique/83\\_Brignoles\\_Caramy\\_1994-01\\_04.pdf](http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques_Crues/Technique/83_Brignoles_Caramy_1994-01_04.pdf)

**GÉNÉRAL**

Code : RepCrue\_PACA83\_052\_2      Date de mise à jour : 11/02/2021  
 Auteur : DREAL PACA



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non renseigné      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES ISSUS DU RECENSEMENT MENÉ PAR LA DREAL PACA -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme(s) : DREAL Provence-Alpes-Cote d'Azur

**NIVELLEMENT INITIAL**

Méthode : Non renseigné  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.200 m