

Commune : **SAINTE-MAXIME** |


**185 Route du Plan de la Tour**

**Commentaires :** Vallon du Couloubrier

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Méditerranée Est  
**Code :** RepCrue\_PACA83\_271 **Date de mise à jour :** 16/06/2017  
**Auteur :** DREAL PACA



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.60474942 / Y: 43.32699180  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 992436.15 / Y: 6254213.86  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.6047494 / Y: 43.3269918

**1er décembre 1959**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** 83\_SteMaxime\_Couloubrier\_1959-12 Plus d'infos : [http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques\\_Crues/Technique/83\\_SteMaxime\\_Couloubrier\\_1959-12.pdf](http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques_Crues/Technique/83_SteMaxime_Couloubrier_1959-12.pdf)

**GÉNÉRAL**

**Code :** RepCrue\_PACA83\_271\_1 **Date de mise à jour :** 28/04/2021  
**Auteur :** DREAL PACA



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES ISSUS DU RECENSEMENT MENÉ PAR LA DREAL PACA -**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** DREAL Provence-Alpes-Cote d'Azur

Commune : **SAINTE-MAXIME** |


**185 Route du Plan de la Tour**

Commentaires : Vallon du Couloubrier

**2** Repère(s) sur le site


**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Est  
 Code : RepCrue\_PACA83\_271      Date de mise à jour : 16/06/2017  
 Auteur : DREAL PACA



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 6.60474942 / Y: 43.32699180  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 992436.15 / Y: 6254213.86  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.6047494 / Y: 43.3269918



**10 décembre 2008**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : 83\_SteMaxime\_Couloubrier\_2008-12 Plus d'infos : [http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques\\_Crues/Technique/83\\_SteMaxime\\_Couloubrier\\_2008-12.pdf](http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques_Crues/Technique/83_SteMaxime_Couloubrier_2008-12.pdf)

**GÉNÉRAL**

Code : RepCrue\_PACA83\_271\_2      Date de mise à jour : 28/04/2021  
 Auteur : DREAL PACA

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non renseigné      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES ISSUS DU RECENSEMENT MENÉ PAR LA DREAL PACA -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme(s) : DREAL Provence-Alpes-Cote d'Azur

