

Commune : **SAINT-VALLIER-DE-THIEY** | **Avenue de la Thébaïde**

Commentaires : Vallon de Blaqueirette

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est
 Code : RepCrue_PACA06_013 Date de mise à jour : 16/06/2017
 Auteur : DREAL PACA



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.85189334 / Y: 43.69452470
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1010478.42 / Y: 6295962.25
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.8518933 / Y: 43.6945247

26 juin 1994 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : 06_StVallierDeThiey_Blaqueirette_1994-06_3 Plus d'infos : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques_Crues/Technique/06_StVallierDeThiey_Blaqueirette_1994-06_3.pdf

GÉNÉRAL

Code : RepCrue_PACA06_013_1 Date de mise à jour : 11/02/2021
 Auteur : DREAL PACA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES ISSUS DU RECENSEMENT MENÉ PAR LA DREAL PACA -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DREAL Provence-Alpes-Cote d'Azur