




Commune : BRIGNOLES

Rivière : Le Caramy

9027 Chemin des Jardinières, LES CONSACS

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Est**Code :** RepCrue_PACA83_037**Date de mise à jour :** 16/06/2017**Auteur :** DREAL PACA**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 6.04661689 / Y: 43.40062300**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 946866.33 / Y: 6260485.45**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.0466169 / Y: 43.400623**Code Hydro:** Y5100500**Rive de référence:** Non renseigné**28 Décembre 1972****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** non déterminé**Nature du repère :** Laisse d'inondation**Commentaires :** 83_Brignoles_Caramy_1972-12_13 Plus d'infos :http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques_Crues/Technique/83_Brignoles_Caramy_1972-12_13.pdf**GÉNÉRAL****Code :** RepCrue_PACA83_037_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DREAL PACA

20/10/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES ISSUS DU RECENSEMENT MENÉ PAR LA DREAL PACA -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DREAL Provence-Alpes-Côte d'Azur**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode :** Non renseigné**Référence nivellée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.000 m