


Commune : **BRIGNOLES** | Rivière : **Le Caramy**

**9027 Chemin des Jardinières, LES CONSACS**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Méditerranée Est  
**Code :** RepCrue\_PACA83\_037      **Date de mise à jour :** 16/06/2017  
**Auteur :** DREAL PACA



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.04661689 / Y: 43.40062300  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 946866.33 / Y: 6260485.45  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.0466169 / Y: 43.400623  
**Code Hydro:** Y5100500      **Rive de référence:** Non renseigné

**28 décembre 1972**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** 83\_Brignoles\_Caramy\_1972-12\_13 Plus d'infos : [http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques\\_Crues/Technique/83\\_Brignoles\\_Caramy\\_1972-12\\_13.pdf](http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques_Crues/Technique/83_Brignoles_Caramy_1972-12_13.pdf)

**GÉNÉRAL**

**Code :** RepCrue\_PACA83\_037\_1      **Date de mise à jour :** 20/10/2021  
**Auteur :** DREAL PACA



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES ISSUS DU RECENSEMENT MENÉ PAR LA DREAL PACA -**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** DREAL Provence-Alpes-Cote d'Azur

**NIVELLEMENT INITIAL**

**Méthode :** Non renseigné  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.000 m