

Commune : **SAINTE-MAXIME** |


185 Route du Plan de la Tour

Commentaires : Vallon du Couloubrier

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est
Code : RepCrue_PACA83_271 **Date de mise à jour :** 16/06/2017
Auteur : DREAL PACA



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.60474942 / Y: 43.32699180
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 992436.15 / Y: 6254213.86
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.6047494 / Y: 43.3269918

1er décembre 1959

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : 83_SteMaxime_Couloubrier_1959-12 Plus d'infos : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques_Crues/Technique/83_SteMaxime_Couloubrier_1959-12.pdf

GÉNÉRAL

Code : RepCrue_PACA83_271_1 **Date de mise à jour :** 28/04/2021
Auteur : DREAL PACA



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES ISSUS DU RECENSEMENT MENÉ PAR LA DREAL PACA -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme(s) : DREAL Provence-Alpes-Cote d'Azur