



Commune : **SAINT-VALLIER-DE-THIEY**

19 Avenue Séverine

Commentaires : Vallon de la Rouméguière

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code : RepCrue_PACA06_008

Date de mise à jour : 16/06/2017

Auteur : DREAL PACA



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.84423784 / Y: 43.69092720

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 1009881.3 / Y: 6295532.85

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.8442378 / Y: 43.6909272



26 Juin 1994

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : 06_StVallierDeThiey_Roumegieres_1994-06_1 Plus d'infos :

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques_Cruces/Technique/06_StVallierDeThiey_Roumegieres_1994-06_1.pdf

GÉNÉRAL

Code : RepCrue_PACA06_008_1

Date de mise à jour :

Auteur : DREAL PACA

11/02/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES ISSUS DU RECENSEMENT MENÉ PAR LA DREAL PACA -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DREAL Provence-Alpes-Cote d'Azur