

Commune: VALLAURIS

88 Rue Mireille et Hector Acrome

Commentaires: Vallon des Eucalyptus

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code: RepCrue_PACA06_186 Date de mise à jour: 16/06/2017

Auteur: DREAL PACA



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 7.07911728 / Y: 43.56894640

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1029498.42 / Y: 6282944.13 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0791173 / Y: 43.5689464



5 Octobre 1993

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : Laisse d'inondation

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Commentaires: 06_Vallauris_Eucalyptus_1993-10_09 Plus d'infos :

 $http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques_Crues/Technique/06_Vallauris_Eucalyptus_1993-10_09.pdf$

GÉNÉRAL

Code : RepCrue_PACA06_186_1

Date de mise à jour :

Auteur : DREAL PACA

11/02/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES ISSUS DU RECENSEMENT MENÉ PAR LA DREAL PACA -

Type de repérage : Source bibliographique **Organisme :** DREAL Provence-Alpes-Cote d'Azur

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode: Non renseigné

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.500 m

Exporté par Anonyme le 07/06/2025 à 19h44