



Commune : PEILLE

Proche 6327 Chemin du Carcais, VAL DE VILLA

Commentaires : Ruisseau de l'Erbosière

3

Repère(s) sur
le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code : RepCrue_PACA06_372

Date de mise à jour : 16/06/2017

Auteur : DREAL PACA



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.40767273 / Y: 43.80427500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1054552.47 / Y: 6310482.54

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.4076727 / Y: 43.804275



1977

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Non renseigné

Commentaires : 06_Peille_Erbossiera_1977 Plus d'infos :

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques_Crues/Technique/06_Peille_Erbossiera_1977.pdf

GÉNÉRAL

Code : RepCrue_PACA06_372_2

Date de mise à jour :

Auteur : DREAL PACA

11/02/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES ISSUS DU RECENSEMENT MENÉ PAR LA DREAL PACA -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DREAL Provence-Alpes-Côte d'Azur