



Commune : **SERIGNAN-DU-COMTAT**

**5090 Chemin Fond, CROS DES CAIRONS**

**Commentaires :** - l'adresse du titre est obtenue par croisement entre la bd adresse et les coordonnées du site.

**1**

Repère(s) sur le site


#### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Grand Delta

**Code :** RepCrue\_PACA84\_329

**Date de mise à jour :** 16/06/2017

**Auteur :** DREAL PACA



#### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 4.86222691 / Y: 44.20411710

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 848813.49 / Y: 6346766.64

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.8622269 / Y: 44.2041171



**8 Septembre 2002**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** 84\_SerignanDuComtat\_Ruade\_2002-09\_11 Plus d'infos :

[http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques\\_Cruces/Technique/84\\_SerignanDuComtat\\_Ruade\\_2002-09\\_11.pdf](http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques_Cruces/Technique/84_SerignanDuComtat_Ruade_2002-09_11.pdf)

#### GÉNÉRAL

**Code :** RepCrue\_PACA84\_329\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** DREAL PACA

11/02/2021

#### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Non renseigné

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES ISSUS DU RECENSEMENT MENÉ PAR LA DREAL PACA -**

**Type de repérage :** Source bibliographique

**Organisme :** DREAL Provence-Alpes-Cote d'Azur