




Commune : CARPENTRAS

Rivière : Le Brégoux

## 1176 Chemin de Clos de Serres

**Commentaires :** - l'adresse du titre est obtenue par croisement entre la bd adresse et les coordonnées du site.**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Grand Delta**Code :** RepCrue\_PACA84\_942**Date de mise à jour :** 16/06/2017**Auteur :** DREAL PACA**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 5.06669499 / Y: 44.08986100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 865481.52 / Y: 6334483.25**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.066695 / Y: 44.089861**Code Hydro:** V6110700**Rive de référence:** Non renseigné

## 22 Septembre 1992

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** 84\_Carpentras\_Bregoux\_1992-09\_3 Plus d'infos :  
[http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques\\_Crues/Technique/84\\_Carpentras\\_Bregoux\\_1992-09\\_3.pdf](http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques_Crues/Technique/84_Carpentras_Bregoux_1992-09_3.pdf)**GÉNÉRAL****Code :** RepCrue\_PACA84\_942\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DREAL PACA

12/08/2021

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES ISSUS DU RECENSEMENT MENÉ PAR LA DREAL PACA -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DREAL Provence-Alpes-Côte d'Azur**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode :** Non renseigné**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.350 m