

Commune : **PERTUIS**

Rivière : L' Eze

20 Square des Lilas

Commentaires : - l'adresse du titre est obtenue par croisement entre la bd adresse et les coordonnées du site.

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta

Code: RepCrue_PACA84_1251 Date de mise à jour: 16/06/2017

Auteur: DREAL PACA



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 5.51010185 / Y: 43.69932460

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 902353.74 / Y: 6292137.94 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.5101019 / Y: 43.6993246 Code Hydro: X31-0400 Rive de référence: Non renseigné



22 Septembre 1993

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires: 84_Pertuis_Eze_1993-09_03 Plus d'infos :

 $http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques_Crues/Technique/84_Pertuis_Eze_1993-09_03.pdf$

GÉNÉRAL

Code: RepCrue_PACA84_1251_1 Date de mise à jour:

Auteur: DREAL PACA 11/02/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES ISSUS DU RECENSEMENT MENÉ PAR LA DREAL PACA -

Type de repérage : Source bibliographique **Organisme :** DREAL Provence-Alpes-Cote d'Azur