
Commune : **LA TOUR-D'AIGUES**
Rivière : **L' Ourgouse**


## 53 Chemin des Horts

**Commentaires :** - l'adresse du titre est obtenue par croisement entre la bd adresse et les coordonnées du site.

**1** Repère(s) sur le site


**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Grand Delta  
**Code :** RepCrue\_PACA84\_1265      **Date de mise à jour :** 16/06/2017  
**Auteur :** DREAL PACA



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 5.53957500 / Y: 43.73265130  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 904609.83 / Y: 6295915.64  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 5.539575 / Y: 43.7326513  
**Code Hydro:** X3110600      **Rive de référence:** Non renseigné


**22 septembre 1993**
Altitude calculée de l'eau : **258.55 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**
Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** 84\_TourDAigues\_Ourgouse\_1993-09\_6 Plus d'infos : [http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques\\_Crues/Technique/84\\_TourDAigues\\_Ourgouse\\_1993-09\\_6.pdf](http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques_Crues/Technique/84_TourDAigues_Ourgouse_1993-09_6.pdf)

**GÉNÉRAL**

**Code :** RepCrue\_PACA84\_1265\_1      **Date de mise à jour :** 11/02/2021  
**Auteur :** DREAL PACA



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES ISSUS DU RECENSEMENT MENÉ PAR LA DREAL PACA -**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** DREAL Provence-Alpes-Cote d'Azur

**NIVELLEMENT INITIAL**

**Méthode :** Non renseigné  
**Référence nivelée :** Marque d'inondation  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 258.550 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 258.55