
 <span style="font-weight: bold; margin-left: 10px;">Commune : NEFFES</span>	
<span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">5190 Les Pres</span>	
<b>Commentaires</b> : Bonne, de (torrent) - l'adresse du titre est obtenue par croisement entre la bd adresse et les coordonnées du site.	<span style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">2</span> Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

---


**Unité de gestion** : Grand Delta  
**Code** : RepCrue\_PACA05\_070      **Date de mise à jour** : 16/06/2017  
**Auteur** : DREAL PACA



**GÉOLOCALISATION**

---

**Coordonnées WGS84** : X: 6.02444860 / Y: 44.49905220  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 940397.1 / Y: 6382381.15  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.0244486 / Y: 44.4990522

	<b>Octobre 1993</b> Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Non renseigné</b>
---	---	---

**Commentaires** : 05\_Neffes\_Mardarel\_1993-10 Plus d'infos : [http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques\\_Crues/Technique/05\\_Neffes\\_Mardarel\\_1993-10.pdf](http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques_Crues/Technique/05_Neffes_Mardarel_1993-10.pdf)

**GÉNÉRAL**

---

**Code** : RepCrue\_PACA05\_070\_1      **Date de mise à jour** : 11/02/2021  
**Auteur** : DREAL PACA



**MARQUE**


---

**Maximum de l'inondation** : Oui  
**Visibilité** : Non renseigné      **État du repère** : Non renseigné  
**Pérennité** : Non renseigné      **Repère calculé** : Non renseigné  
**PHEC** : Non renseigné



**SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES ISSUS DU RECENSEMENT MENÉ PAR LA DREAL PACA -**

---

**Type de repérage** : Source bibliographique  
**Organisme(s)** : DREAL Provence-Alpes-Cote d'Azur


	Commune : <b>NEFFES</b> <b>5190 Les Pres</b>	<b>2</b> Repère(s) sur le site
---	---	--------------------------------

**Commentaires** : Bonne, de (torrent) - l'adresse du titre est obtenue par croisement entre la bd adresse et les coordonnées du site.



**GÉNÉRAL**


Unité de gestion : Grand Delta  
 Code : RepCrue\_PACA05\_070      Date de mise à jour : 16/06/2017  
 Auteur : DREAL PACA

	<b>Octobre 1993</b> Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Non renseigné</b>
--	---	---

**Commentaires** : 05\_Neffes\_Rousine\_1993-10 Plus d'infos : [http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques\\_Crues/Technique/05\\_Neffes\\_Rousine\\_1993-10.pdf](http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques_Crues/Technique/05_Neffes_Rousine_1993-10.pdf)

**GÉNÉRAL**

Code : RepCrue\_PACA05\_070\_2      Date de mise à jour : 11/02/2021  
 Auteur : DREAL PACA



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non renseigné      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES ISSUS DU RECENSEMENT MENÉ PAR LA DREAL PACA -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme(s) : DREAL Provence-Alpes-Cote d'Azur