

Commune : **VALLOUISE-PELVOUX** |

**Vallouise-Pelvoux**

**Commentaires** : Juliane, de la (torrent) - l'adresse du titre est obtenue par croisement entre la bd adresse et les coordonnées du site.

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Grand Delta  
**Code** : RepCrue\_PACA05\_086      **Date de mise à jour** : 16/06/2017  
**Auteur** : DREAL PACA



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 6.48526452 / Y: 44.86791310  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 975194.82 / Y: 6424822.78  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.4852645 / Y: 44.8679131

**6 juillet 1987**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Non renseigné**

**Commentaires** : 05\_Pelvoux\_Bouisset\_1987-07 Plus d'infos : [http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques\\_Crues/Technique/05\\_Pelvoux\\_Bouisset\\_1987-07.pdf](http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques_Crues/Technique/05_Pelvoux_Bouisset_1987-07.pdf)

**GÉNÉRAL**

**Code** : RepCrue\_PACA05\_086\_1      **Date de mise à jour** : 11/02/2021  
**Auteur** : DREAL PACA



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Oui  
**Visibilité** : Non renseigné      **État du repère** : Non renseigné  
**Pérennité** : Non renseigné      **Repère calculé** : Non renseigné  
**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES ISSUS DU RECENSEMENT MENÉ PAR LA DREAL PACA -**

**Type de repérage** : Source bibliographique  
**Organisme(s)** : DREAL Provence-Alpes-Cote d'Azur