

Commune : **VALLOUISE-PELVOUX**


Vallouise-Pelvoux

Commentaires : Juliane, de la (torrent) - l'adresse du titre est obtenue par croisement entre la bd adresse et les coordonnées du site.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta**Code :** RepCrue_PACA05_086**Date de mise à jour :** 16/06/2017**Auteur :** DREAL PACA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.48526452 / Y: 44.86791310**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 975194.82 / Y: 6424822.78**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.4852645 / Y: 44.8679131

6 Juillet 1987

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** 05_Pelvoux_Bouisset_1987-07 Plus d'infos :http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques_Crues/Technique/05_Pelvoux_Bouisset_1987-07.pdf

GÉNÉRAL

Code : RepCrue_PACA05_086_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DREAL PACA

11/02/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES ISSUS DU RECENSEMENT MENÉ PAR LA DREAL PACA -

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** DREAL Provence-Alpes-Côte d'Azur