	Commune : <b>SERIGNAN-DU-COMTAT</b>	
	<b>33 Impasse du Stade #3</b>	<b>1</b> Repère(s) sur le site

#### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta

Code : RepCrue\_PACA84\_309

Date de mise à jour : 16/06/2017

Auteur : DREAL PACA




#### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.84767491 / Y: 44.18900610

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 847690.11 / Y: 6345060.94

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.8476749 / Y: 44.1890061

	<b>1<sup>er</sup> Décembre 2003</b>	Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b> Nature du repère : <b>Laisse d'inondation</b>
---	-------------------------------------	--

Commentaires : 84\_SerignanDuComtat\_Ruade\_2003-12\_5 Plus d'infos :

[http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques\\_Crues/Technique/84\\_SerignanDuComtat\\_Ruade\\_2003-12\\_5.pdf](http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques_Crues/Technique/84_SerignanDuComtat_Ruade_2003-12_5.pdf)

#### GÉNÉRAL

Code : RepCrue\_PACA84\_309\_1

Date de mise à jour :

Auteur : DREAL PACA

11/02/2021

#### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

#### SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES ISSUS DU RECENSEMENT MENÉ PAR LA DREAL PACA -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DREAL Provence-Alpes-Cote d'Azur