

Commune : **PERTUIS** | Rivière : **L' Eze**


**20 Square des Lilas**

**Commentaires :** - l'adresse du titre est obtenue par croisement entre la bd adresse et les coordonnées du site.

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Grand Delta  
**Code :** RepCrue\_PACA84\_1251    **Date de mise à jour :** 16/06/2017  
**Auteur :** DREAL PACA



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 5.51010185 / Y: 43.69932460  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 902353.74 / Y: 6292137.94  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.5101019 / Y: 43.6993246  
**Code Hydro:** X31-0400    **Rive de référence:** Non renseigné

**22 Septembre 1993**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**    Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** 84\_Pertuis\_Eze\_1993-09\_03 Plus d'infos : [http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques\\_Crues/Technique/84\\_Pertuis\\_Eze\\_1993-09\\_03.pdf](http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques_Crues/Technique/84_Pertuis_Eze_1993-09_03.pdf)

**GÉNÉRAL**

**Code :** RepCrue\_PACA84\_1251\_1    **Date de mise à jour :** 11/02/2021  
**Auteur :** DREAL PACA



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné    **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné    **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES ISSUS DU RECENSEMENT MENÉ PAR LA DREAL PACA -**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme :** DREAL Provence-Alpes-Cote d'Azur