



Commune : **GREOUX-LES-BAINS**

## 307 Avenue du Verdon

**Commentaires :** Laval - l'adresse du titre est obtenue par croisement entre la bd adresse et les coordonnées du site.

**1**

Repère(s) sur  
le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Grand Delta

**Code :** RepCrue\_PACA04\_022

**Date de mise à jour :** 16/06/2017

**Auteur :** DREAL PACA



### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 5.89066800 / Y: 43.75600270

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 932790.03 / Y: 6299481.56

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.890668 / Y: 43.7560027



## 6 Août 1927

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

**Commentaires :** 04\_GreouxLesBains\_Laval\_1927-08\_5 Plus d'infos :

[http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques\\_Crues/Technique/04\\_GreouxLesBains\\_Laval\\_1927-08\\_5.pdf](http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques_Crues/Technique/04_GreouxLesBains_Laval_1927-08_5.pdf)

### GÉNÉRAL

**Code :** RepCrue\_PACA04\_022\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** DREAL PACA

11/02/2021

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Non renseigné

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES ISSUS DU RECENSEMENT MENÉ PAR LA DREAL PACA -

**Type de repérage :** Source bibliographique

**Organisme :** DREAL Provence-Alpes-Côte d'Azur