



Commune : **GAP**

1 B Rue des Jardins

Commentaires : - l'adresse du titre est obtenue par croisement entre la bd adresse et les coordonnées du site.

1

Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta

Code : RepCrue_PACA05_071

Date de mise à jour : 16/06/2017

Auteur : DREAL PACA



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.08171126 / Y: 44.56406310

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 944664.54 / Y: 6389773.24

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0817113 / Y: 44.5640631



1561

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : 05_Gap_Bonne_1561 Plus d'infos :

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques_Crues/Technique/05_Gap_Bonne_1561.pdf

GÉNÉRAL

Code : RepCrue_PACA05_071_1

Date de mise à jour :

Auteur : DREAL PACA

11/02/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES ISSUS DU RECENSEMENT MENÉ PAR LA DREAL PACA -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DREAL Provence-Alpes-Côte d'Azur