Commune : **GAP**

# 1 B Rue des Jardins

**Commentaires :** - l'adresse du titre est obtenue par croisement entre la bd adresse et les coordonnées du site.

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Grand Delta
**Code :** RepCrue_PACA05_071 **Date de mise à jour :** 16/06/2017
**Auteur :** DREAL PACA

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.08171126 / Y: 44.56406310
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 944664.54 / Y: 6389773.24
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.0817113 / Y: 44.5640631

# 1561

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

**Commentaires :** 05_Gap_Bonne_1561 Plus d'infos : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques_Crues/Technique/05_Gap_Bonne_1561.pdf

## GÉNÉRAL

**Code :** RepCrue_PACA05_071_1 **Date de mise à jour :** 11/02/2021
**Auteur :** DREAL PACA

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES ISSUS DU RECENSEMENT MENÉ PAR LA DREAL PACA -

**Type de repérage :** Source bibliographique
**Organisme :** DREAL Provence-Alpes-Cote d'Azur