

Commune : **VALLOUISE-PELVOUX** |

Vallouise-Pelvoux

Commentaires : Juliane, de la (torrent) - l'adresse du titre est obtenue par croisement entre la bd adresse et les coordonnées du site.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta
Code : RepCrue_PACA05_086 **Date de mise à jour** : 16/06/2017
Auteur : DREAL PACA



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.48526452 / Y: 44.86791310
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 975194.82 / Y: 6424822.78
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.4852645 / Y: 44.8679131

6 juillet 1987

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : 05_Pelvoux_Bouisset_1987-07 Plus d'infos : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques_Crues/Technique/05_Pelvoux_Bouisset_1987-07.pdf

GÉNÉRAL

Code : RepCrue_PACA05_086_1 **Date de mise à jour** : 11/02/2021
Auteur : DREAL PACA



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère** : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé** : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES ISSUS DU RECENSEMENT MENÉ PAR LA DREAL PACA -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme(s) : DREAL Provence-Alpes-Cote d'Azur