




Commune : VARS

5465 Sainte-Marie

Commentaires : - l'adresse du titre est obtenue par croisement entre la bd adresse et les coordonnées du site.**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta**Code :** RepCrue_PACA05_114**Date de mise à jour :** 16/06/2017**Auteur :** DREAL PACA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.68991228 / Y: 44.59499880**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 992758.32 / Y: 6395276.2**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.6899123 / Y: 44.5949988

29 Mai 1856

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Commentaires :** 05_Vars_Chagnon_1856-05 Plus d'infos :http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques_Crues/Technique/05_Vars_Chagnon_1856-05.pdf

GÉNÉRAL

Code : RepCrue_PACA05_114_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DREAL PACA

11/02/2021

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES ISSUS DU RECENSEMENT MENÉ PAR LA DREAL PACA -

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** DREAL Provence-Alpes-Côte d'Azur

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné**Référence nivellée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m