


Commune : **VEZAC** | Rivière : **La Dordogne**

 **Pont rail**

**Commentaires** : Angle de la culée rive droite, côté aval **5** Repère(s) sur le site


**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Gironde-Adour-Dordogne  
**Code** : WEB\_S\_202205281650 **Date de mise à jour** : 01/08/2017  
**Auteur** : gestionnaire\_SCVigicrues



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 1.14901382 / Y: 44.83243770  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 553720.58 / Y: 6416522.81  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.1490138 / Y: 44.8324377  
**Code Hydro**: P---0000 **Rive de référence**: Droite

 **7 janvier 1994** Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires** : A noter la présence de 2 autres marques du même type, difficiles à déchiffrer sur la photo. Peut-être 25/12/1993 pour l'une des deux (niveau atteint quelques dizaines de cm en dessous du 7/01/1994).

**GÉNÉRAL**

**Code** : WEB\_R\_201708014603 **Date de mise à jour** : 06/08/2019  
**Auteur** : gestionnaire\_SCVigicrues

**MARQUE**

**Visibilité** : Oui

