


|   |                        |                              |
|---|------------------------|------------------------------|
|  | Commune : <b>VEZAC</b> | Rivière : <b>La Dordogne</b> |
|   | <b>Pont rail</b>       |                              |

**Commentaires :** Angle de la culée rive droite, côté aval

**5** Repère(s) sur le site


**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne  
**Code :** WEB\_S\_202205281650    **Date de mise à jour :** 01/08/2017  
**Auteur :** gestionnaire\_SCVigicrues



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.14901382 / Y: 44.83243770  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 553720.58 / Y: 6416522.81  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.1490138 / Y: 44.8324377  
**Code Hydro:** P---0000    **Rive de référence:** Droite

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>7 Janvier 1994</b><br>Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>  | Nature du repère : <b>Marque peinture ou encre</b> |
|   | <b>Commentaires :</b> A noter la présence de 2 autres marques du même type, difficiles à déchiffrer sur la photo. Peut-être 25/12/1993 pour l'une des deux (niveau atteint quelques dizaines de cm en dessous du 7/01/1994). |  |

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_201708014603    **Date de mise à jour :** 06/08/2019  
**Auteur :** gestionnaire\_SCVigicrues

**MARQUE**

**Visibilité :** Oui

