
	Commune : CADEROUSSE	
Route de Gabin		
Commentaires : L'Aygues L'adresse du titre est obtenue par croisement entre la BD Adresse et les coordonnées du site.	1 Repère(s) sur le site	


GÉNÉRAL	
Unité de gestion : Grand Delta	
Code : RepCrue_PACA84_1327	Date de mise à jour : 28/08/2017
Auteur : DREAL PACA	



GÉOLOCALISATION	
Coordonnées WGS84 : X: 4.73006403 / Y: 44.10951820	
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 838484.16 / Y: 6336018.73	
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.730064 / Y: 44.1095182	

	1^{er} Décembre 2003 Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Altitude calculée de l'eau : non déterminé Nature du repère : Non renseigné
Commentaires : 84_Caderousse_Aygues_2003-12_1 - http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques_Cruces/Technique/84_Caderousse_Aygues_2003-12_1.pdf		

GÉNÉRAL	
Code : RepCrue_PACA84_1327_1	Date de mise à jour :
Auteur : DREAL PACA	11/02/2021



MARQUE	
Maximum de l'inondation : Oui	
Visibilité : Non renseigné	État du repère : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné	Repère calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné	

SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES ISSUS DU RECENSEMENT MENÉ PAR LA DREAL PACA -	
Type de repérage : Source bibliographique	
Organisme : DREAL Provence-Alpes-Cote d'Azur	

NIVELLEMENT INITIAL	
Méthode : Non renseigné	
Référence nivelée : Autre type de référence	
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)	
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.800 m	