

Commune : **SOMMIERES**Rivière : **Le Vidourle****23 Rue Caudas****Commentaires** : Sur la facade**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Grand Delta**Code** : NOE_S_379**Date de mise à jour** : 01/09/2017**Auteur** : NOE

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 4.08967600 / Y: 43.78367700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 787727.7 / Y: 6298900.79**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 4.089676 / Y: 43.783677**Code Hydro**: Y34-0400**Rive de référence**: Non renseigné**9 septembre 2002**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Plaque****Commentaires** : Mur - ancien repère SIAV - plus d'informations : https://infogeo.gard.fr/Territoire/Fichiers/NOE/Reperes_fiches/379.pdf**GÉNÉRAL****Code** : NOE_R_379_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : NOE

28/01/2022



Vue du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Bon**Pérennité** : Longue**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PRÉSENTS SUR LE DÉPARTEMENT DU GARD RÉALISÉ PAR L'OBSERVATOIRE DU RISQUE INONDATION -****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme(s)** : Observatoire du risque inondation du département du Gard NOE**NIVELLEMENT INITIAL - 26/05/2004****Méthode** : Non renseigné**Commentaires sur le nivellement** : Syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Sol**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 4.000 m