



Commune : SOMMIERES

23 Rue Caudas

Rivière : Le Vidourle

Commentaires : Sur la facade

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Grand Delta**Code :** NOE_S_379**Auteur :** NOE**Date de mise à jour :** 01/09/2017

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 4.08967600 / Y: 43.78367700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 787727.7 / Y: 6298900.79**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.089676 / Y: 43.783677**Code Hydro:** Y34-0400**Rive de référence:** Non renseigné**9 Septembre 2002**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Plaque****Commentaires :** Mur - ancien repère SIAV - plus d'informations : https://infogeogard.fr/Territoire/Fichiers/NOE/Repères_fiches/379.pdf**GÉNÉRAL****Code :** NOE_R_379_1**Date de mise à jour :****Auteur :** NOE

28/01/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PRÉSENTS SUR LE DÉPARTEMENT DU GARD RÉALISÉ PAR L'OBSERVATOIRE DU RISQUE INONDATION -**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** Observatoire du risque inondation du département du Gard NOE**NIVELLEMENT INITIAL - 26/05/2004****Méthode :** Non renseigné**Commentaires sur le nivelllement :** Syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sol**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.000 m