Commune : **VERGEZE** | Rivière : **Le Rhony**

# Pont D1 franchissement A9

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Grand Delta
**Code :** NOE_S_394 **Date de mise à jour :** 01/09/2017
**Auteur :** NOE

Vue du site

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 4.20784500 / Y: 43.74893600
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 797299.6 / Y: 6295178.95
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.207845 / Y: 43.748936
**Code Hydro:** Y3520540 **Rive de référence:** Non renseigné

# Octobre 1988

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

**Commentaires :** Pilier pont - pose SMBVV après 2014 - plus d'informations : https://infogeo.gard.fr/Territoire/Fichiers/NOE/Reperes_fiches/394.pdf

## GÉNÉRAL

**Code :** NOE_R_394_1 **Date de mise à jour :** 09/11/2021
**Auteur :** NOE

Vue du repère

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Bon
**Pérennité :** Longue **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PRÉSENTS SUR LE DÉPARTEMENT DU GARD RÉALISÉ PAR L'OBSERVATOIRE DU RISQUE INONDATION -

**Type de repérage :** Source bibliographique
**Organisme :** Observatoire du risque inondation du département du Gard NOE