




Commune : VERGEZE

Pont D1 franchissement A9

Rivière : Le Rhony

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Grand Delta**Code :** NOE_S_394**Auteur :** NOE**Date de mise à jour :** 01/09/2017

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 4.20784500 / Y: 43.74893600**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 797299.6 / Y: 6295178.95**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.207845 / Y: 43.748936**Code Hydro:** Y3520540**Rive de référence:** Non renseigné**Octobre 1988****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Nature du repère :** Repère normalisé (décret n°2005-233)**Commentaires :** Pilier pont - pose SMBVV après 2014 - plus d'informations : https://infogeo.gard.fr/Territoire/Fichiers/NOE/Reperes_fiches/394.pdf**GÉNÉRAL****Code :** NOE_R_394_1**Date de mise à jour :****Auteur :** NOE

09/11/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**Pérennité :** Longue**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Bon**Repère calculé :** Non renseigné

Vue du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PRÉSENTS SUR LE DÉPARTEMENT DU GARD RÉALISÉ PAR L'OBSERVATOIRE DU RISQUE INONDATION -**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** Observatoire du risque inondation du département du Gard NOE