


Commune : **BAGARD**Rivière : **Le ruisseau de Carriol**

## Pont sur la route de Lezan - Chemin de la Draille D24

Commentaires : Pont

**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Grand Delta**Date de mise à jour :** 01/09/2017**Code :** NOE\_S\_14**Auteur :** NOE

Vue du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 4.06852700 / Y: 44.06652900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 785599.84 / Y: 6330304.37**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.068527 / Y: 44.066529**Code Hydro:** V7150740**Rive de référence:** Non renseigné

### Septembre 2002

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

**Commentaires :** Parapet pont - Pour le niveau d'eau, on a rencontré Mme., chemin des Mûriers qui nous a indiqué que l'eau était montée jusqu'au bas de la butte derrière la maison en septembre 2002. La maison de Mme. se trouve à environ 170m du site de pose du repère. - pose CA Alès - plus d'informations : [https://infogeo.gard.fr/Territoire/Fichiers/NOE/Reperes\\_fiches/14.pdf](https://infogeo.gard.fr/Territoire/Fichiers/NOE/Reperes_fiches/14.pdf)

**GÉNÉRAL****Code :** NOE\_R\_14\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** NOE

19/02/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PRÉSENTS SUR LE DÉPARTEMENT DU GARD RÉALISÉ PAR L'OBSERVATOIRE DU RISQUE INONDATION -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** Observatoire du risque inondation du département du Gard NOE