



Commune : ROQUEMAURE

## 5 Rue Louis Chambon

Rivière : Le Rhône

Commentaires : A gauche de l'ancienne blanchisserie

2

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Grand Delta**Code :** NOE\_S\_441**Date de mise à jour :** 01/09/2017**Auteur :** NOE

Vue du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 4.77981200 / Y: 44.05159200**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 842610.66 / Y: 6329672.85**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.779812 / Y: 44.051592**Code Hydro:** V---0000**Rive de référence:** Droite

## 3 Novembre 1840

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Marque gravée

**Commentaires :** Mur - ancien repère Territoire Rhône - plus d'informations : [https://infogeo.gard.fr/Territoire/Fichiers/NOE/Repères\\_fiches/441.pdf](https://infogeo.gard.fr/Territoire/Fichiers/NOE/Repères_fiches/441.pdf)**GÉNÉRAL****Code :** NOE\_R\_441\_2**Date de mise à jour :****Auteur :** NOE

24/04/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PRÉSENTS SUR LE DÉPARTEMENT DU GARD RÉALISÉ PAR L'OBSERVATOIRE DU RISQUE INONDATION -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** Observatoire du risque inondation du département du Gard NOE