

Commune : **COUIZA**Rivière : **La Sals****Angle impasse Condamine/Avenue des Corbières**

Commentaires : Condamine

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : DDTM11_S_566

Date de mise à jour : 08/09/2017

Auteur : DDTM 11



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.25611528 / Y: 42.94303930

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 639229.96 / Y: 6205136.23

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2561153 / Y: 42.9430393

Code Hydro: Y1130500

Rive de référence: Droite

**27 septembre 1992**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **229.34 m**Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Angle mur - rive droite. marque rouge M 6 . Date d'enquete : 04/12/2001

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_566_1

Date de mise à jour : 13/09/2017

Auteur : DDTM 11

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 227.440 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.900 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 229.34



Vue du repère