Commune : **QUINTILLAN** | Rivière : **La Berre**

Ponceau de la voirie sur la Berre

Commentaires : Cante Couyoul

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_576 **Date de mise à jour :** 08/09/2017
Auteur : DDTM 11



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.71111624 / Y: 42.97119750
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 676411.43 / Y: 6208024.21
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.7111162 / Y: 42.9711975
Code Hydro: Y08-0400 **Rive de référence:** Non renseigné

12 Novembre 1999

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Affouillement d'accotement aval ponceau. marque rouge-voirie joignant la RD 123 amont Quintillan. Date d'enquete : 31/12/1999

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_576_1 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : DDTM 11

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 11