

Commune : **QUINTILLAN** | Rivière : **La Berre**



**Ponceau de la voirie sur la Berre**

**Commentaires** : Cante Couyoul

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Méditerranée Ouest  
**Code** : DDTM11\_S\_576      **Date de mise à jour** : 08/09/2017  
**Auteur** : DDTM 11



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 2.71111624 / Y: 42.97119750  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 676411.43 / Y: 6208024.21  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.7111162 / Y: 42.9711975  
**Code Hydro**: Y08-0400      **Rive de référence**: Non renseigné


**12 Novembre 1999**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Non renseigné**

**Commentaires** : Affouillement d'accotement aval ponceau. marque rouge-voirie joignant la RD 123 amont Quintillan. Date d'enquete : 31/12/1999

**GÉNÉRAL**

**Code** : DDTM11\_R\_576\_1      **Date de mise à jour** : 24/04/2018  
**Auteur** : DDTM 11



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Oui  
**Visibilité** : Non renseigné      **État du repère** : Non renseigné  
**Pérennité** : Non renseigné      **Repère calculé** : Non renseigné  
**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**

**Type de repérage** : Source bibliographique  
**Organisme** : DDTM 11